








施工フローチャート




〔破碎・鉛直切断方式〕









〔水平切断方式〕



〔場所打ち杭築造工〕



〔鉄筋籠加工組立工〕



鉄筋加工検査

杭芯確認
杭仕様確認
水平確認
ケーシングの径確認

垂直確認

掘削長確認

スライム処理確認

掘削長検査

鉄筋天端高確認

生コン打設高確認

- 収集運搬の許可確認 (産業廃棄物処分)
- 処分の許可確認 (産業廃棄物処分)
- マニフェスト確認 (産業廃棄物処分)
- 最終処分地確認 (産業廃棄物処分)
- 運搬経路確認 (一般・産廃)
- 捨て場確認 (一般)